臺灣菸酒股份有限公司 108 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題

# 甄試類別【代碼】:從業職員/機械工程【N6037-N6038】

專業科目3:機械設計

#### \*入場通知書編號:


- 注意:①作答前先檢查答案卷,測驗入場通知書編號、座位標籤號碼、應試科目是否相符,如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卷作答者,不予計分。
  - ②本試卷為一張單面,非選擇題共4大題,每題各25分,共100分。
  - ③非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採<u>横式</u>作答,並請**依標題指示之題號於各題指定** 作答區內作答。
  - ④請勿於答案卷上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
  - ⑤本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內 建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能),且不得發出聲響。應考人如有下 列情事扣該節成績 10 分,如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響,經制止仍執意續犯者。 2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用,經制止仍執意續犯者。
  - ⑥答案卷務必繳回,未繳回者該節以零分計算。

### 第一題:

- (一)為什麼材料選擇對機械工程設計至關重要?【15分】
- (二)解釋為什麼陶瓷材料和鑄造金屬在承受壓縮力方面比承受張力方面要強得多?【10分】

# 第二題:

【圖二】中顯示一個平的 0.5 m 外直徑, 0.1 m 的內徑及 0.09 m 厚的鋼盤元件,應用收縮接合(shrink fit)到 0.1 m 直徑的軸上,摩擦係數為 0.25。如果該組合鋼盤元件要傳遞 80 kN-m 的扭矩(torque)。求解接合壓力(fit pressure)為若干 MPa。【25 分;未列出計算過程者,不予計分】




#### 第三題:

如【圖三】中表示右端承受外力的機械軸,A處及B處分別用一個單列滾柱軸承(cylindrical roller bearing)及一個單列深槽滾珠軸承(deep-groove ball bearing)所支撐。B處的軸承可承受徑向力及軸向力,A處軸承僅承受徑向力。

- (一)試問兩個軸承處承受的反應力?【10分;未列出計算過程者,不予計分】
- (二)已知 B處軸承所需的設計壽命運轉數為 400 百萬轉,若本題於 B處軸承等價負荷(equivalent dynamic load)使用徑向因子 X=1 及軸向因子 Y=0。請說明自附表中選擇最靠近動額定負荷的適用軸承番號(designation)?【15分;未列出計算過程者,不予計分】

提示: $400^{\frac{3}{10}} = 6.03$ , $400^{\frac{1}{3}} = 7.368$ , $400^{\frac{2}{3}} = 54.29$ , $400^{\frac{10}{3}} = 471546614.2$ 



Principal			Basic load ratings		Speed ratings		Mass	Designation	
$d_b$	$d_a$	s bw	Dynamic C	Static Co	Reference	Limiting			
mm in.	mm in.	mm in.	N lb	N lb	rpm	rpm	kg lbm	_	
15 0.5906	<b>32</b> 1.2598	8 0.3510	5850 1315	2850 641	50,000	32,000	<b>0.025</b> 0.055	16002	<u> </u>
	32 1.2598	8 0.3543	5850 1315	2850 641	50,000	32,000	0.030 0.066	6002	
	35 1.3780	11 0.4331	8060 1810	3750 843	43,000	28,000	0.045 0.099	6202	$d_b$
	35 13 1.3780 0.5118	13 0.5118	11,900 2675	5400 1210	38,000	24,000	0.082 0.18	6302	
20 0.7874	42 16535	8 0.3150	7 <b>280</b> 1640	4050 910	38,000	24,000	<b>0.050</b> 0.11	16004	Transfer of the
	42 1.6535	12 0.4724	9950 2240	5000 1120	38,000	24,000	<b>0.090</b> 0.15	6004	
	47 1.8504	14 0.5512	13,500 3030	6550 1470	32,000	20,000	<b>0.11</b> 0.15	6204	
<b>25</b> 0.9843	52 2.0472	15 0.5906	16,800 3780	7800 1750	30,000	19,000	<b>0.14</b> 0.31	6304	
	72 2.8346	<b>19</b> 0.7480	43,600 9800	<b>23,600</b> 3370	18,000	11,000	0.40 0.88	6406	$-b_w \longrightarrow$
	47 1.8504	12 0.4724	11,900 2680	6550 1470	32,000	20,000	<b>0.080</b> 0.18	6005	1
	52 2.0472	15 0.5906	14,800 3330	7800 1750	28,000	18,000	<b>0.13</b> 0.29	6205	
	62 2.4409	17 0.6693	23,400 5260	11,600 2610	24,000	16,000	0.23 0.51	6305	
	80 3.1496	<b>21</b> 0.8268	35,800 8050	19,300 4340	20,000	13,000	<b>0.53</b> 0.51	6405	
.1811	55 2.1654	15 0.5118	13,800 3100	8300 1870	28,000	17,000	<b>0.12</b> 0.26	6006	
	62 2.4409	16 0.6299	20,300 4560	11,200 2520	24,000	15,000	0.20 0.44	6206	
	72 2.8346	19 0.7480	29,600	16,000	20,000	13,000	0.35	6306	

【附表】

## 第四題:

- (一)鍵(keys)、銷(pins)、栓(splines)和固定螺釘(set screws)等機械元件的基本功能為何?【8分】
- (二)請說明鍵(keys)元件與栓(splines)元件的性能與應用之比較。【8分】
- (三)如果飛輪(flywheel)以過高的速度運行,會產生什麼後果?【9分】